

健仁醫院自費特材說明書暨同意書

品名	雙極式陶瓷人工髖關節組"ZIMMER"
院內代碼	FBHBC05
自費代碼	FBHBCCERA1Z1
醫療器材許可證字號	衛署醫器輸字第 014436/ 026806 號
產品特性	第四代陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損，大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。
使用原因（含不符健保給付規定之原因）	增加植入物的使用年限及病人的活動角度
應注意事項	● 陶瓷材質有可能因過大之碰撞 而破裂(發生率不高、宜避免因外力或不良之活動導致)。 ● 裝置人工髖關節後為避免關節滑脫、需防止髖關節屈曲超過 90 度及避免患側腳之過度內外轉、同時隻腿中間夾枕、拐杖使用至少二至三個月。 ● 裝置人工髖關節後為避免血循不良、患側可能水腫，所以必須定時抬高患側、依醫囑服藥及追蹤。
副作用	置放術中，可能發生的副作用或併發症： ● 人工髖關節置入部位的感染及/或疼痛，手術部位血腫，出血且需進行輸血，手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能。 ● 對抗凝血劑及/或抗血小板製劑、骨水泥材質具有過敏反應。 ● 因麻醉、手術反應致脂肪栓塞、組織或血栓性栓塞、引發冠狀動脈血管痙攣，心絞痛，低血壓/高血壓，急性心衰竭/肺水腫，急性呼吸衰竭，急性腎衰竭；中風腦梗塞/腦血管出血/暫時性腦缺血(TIA)。 ● 人工髖關節滑脫需重新進行介入性手術修復。
與健保給付品項之療效比較	第四代陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損，大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。
單價	健保支付 35195
數量	1
病人自付差額	36000

本人係全民健康保險保險對象，因醫療需要使用上列自費特材，經醫療人員詳細說明已充份瞭解並同意使用，並保有此資料副本一份。

醫師簽名：

病人或家屬簽名：

關係：

解說日期：

年

月

日